

Code-article Mise à jour

N° de bulletin : PNU-257F

Date d'entrée en vigueur : 16/12/2019

Annulations : S. O.

Page : 1 sur 1

Objet : Capteur de vitesse de roue Bendix® WS-24™ - Nouveaux codes

Étant donné la révision des capteurs de vitesse de roue Bendix® WS-24™, de nouveaux codes-articles désignent les pièces de rechange. Le tableau ci-dessous donne les codes des capteurs de vitesse de roue d'origine, ainsi que les codes désuets et nouveaux des capteurs de rechange (graisse et manchon de serrage en acier inoxydable compris). Pour un complément d'information, joindre au besoin son représentant Bendix ou l'équipe technique de Bendix au 1 800 AIR-BRAKE (1 800 247-2725), option 2.




Capteur de vitesse de roue - 90°
Bendix® WS-24™



Capteur de vitesse de roue WS-24 - Droit

Capteur de vitesse de roue Bendix® WS-24™				
Code-article Pièce d'origine	Code-article désuet Pièce de rechange	Nouveau code, pièce de rechange (graisse et manchon de serrage inox compris)	Longueur de câble	Modèle
300084, K144020BX	801538	K181265	75,5 po (1 919 mm)	90°
300150, K144036BX	801541	K181266	63,7 po (1 619 mm)	
300151, K145016BX	801543	K181267	64,4 po (1 687 mm)	Droit
300087, K145043BX	801542	K181268	78,2 po (1 987 mm)	



Trucking moves fast. Move faster.
Knowledge Dock™
• BLOGS • PODCASTS • VIDEOS • 24/7/365
knowledge-dock.com

Connectez-vous et puisez à la meilleure source

Formation en ligne disponible à votre rythme – 24/7/365.

Visitez brake-school.com.

