

# Actualización de números de piezas

Boletín n.º: PNU-269S

Fecha de entrada en vigor: 1.º de enero de 2021

Cancelaciones: N/A


Página: 1 de 1


## Asunto: Número de pieza del kit de pastillas de freno de disco neumático del fabricante del equipo original Bendix® obsoleto y sustitución del kit de reemplazo


A partir del 31 de diciembre de 2020, Bendix pasará a obsoleto el kit de pastillas de freno de disco neumático de repuesto genuino del fabricante del equipo original K070796 (BX275™) ADB22X® Bendix®, debido a los estándares de cumplimiento de cobre que entrarán en vigor el 1.º de enero de 2021. El acuerdo de la iniciativa de frenos sin cobre de la Agencia de Protección Ambiental (Environmental Protection Agency, EPA) limita la cantidad de cobre en las pastillas de freno a un máximo de 5 % en peso para la designación de nivel B.


**Los clientes pueden pedir ahora K129276 (BX276™).** Esta pastilla cumple con el reglamento del cobre hasta el 31 de diciembre de 2024. La pastilla BX276 tiene una vida útil hasta un 40 % más, se adapta a la mayoría de las aplicaciones y mantiene la garantía de frenos de disco neumático Bendix de 5 años.

N.º de piezas obsoletas	Pieza nueva n.º	Descripción
K070796	K129276	Kit de pastillas de freno de disco neumático de reemplazo BX276™ ADB22X®



Material	Máximo legal (por peso)
Nivel	
Cobre	5.0 %



**Trucking moves fast. Move faster.**  
**Knowledge Dock™**  
• BLOGS • PODCASTS • VIDEOS • 24/7/365  
[knowledge-dock.com] 

**Inicie sesión y aprenda de los mejores**  
La capacitación en línea está disponible cuando usted lo esté, todos los días del año a cualquier hora (24/7/365).  
Visite [brake-school.com](http://brake-school.com).