

# Actualización del número de piezas

Boletín N.º: PNU-194S

Fecha de entrada en vigencia: 24 feb 2020

Cancela: Igual fecha 24 sep 2014

Página: 1 de 4

Asunto: Juegos de mejora del sensor de radar orientado hacia adelante (Forward-Looking Radar FLR)  
**Bendix™ de FLR-10™ a FLR-20™ para vehículos Kenworth® & Peterbilt® ACTUALIZACIÓN**

Los sensores de radar Bendix™ FLR-10™ de servicio y reconstruidos ya no están disponibles. Con efecto inmediato, los juegos de sensor de radar Bendix™ FLR-20™ se usarán como reemplazos/mejoras para la mayoría de los vehículos Kenworth® y Peterbilt® equipados originalmente con los sensores de radar FLR-10.

Los juegos incluyen un sensor de radar Bendix FLR-20 reconstruido, soporte, adaptador de arnés, herramientas y el juego de acoplamiento de conector necesarios para realizar la instalación. También serán necesarios una herramienta de alineación (*consulte la página 3*) y un inclinómetro digital para completar la instalación y la alineación.

Devuelva el radar Bendix FLR-10 para crédito básico (Core) usando la etiqueta de devolución Core por mejora (se incluye en el juego) para recibir un crédito básico completo al nivel del radar FLR-20 de Bendix.

 <p>Los sensores de radar Bendix™ FLR-10™ de servicio ya no están disponibles</p>	 <p>Bendix™ FLR-20™ Sensor de radar</p>
Clase Core F6, Grupo Core SG	Clase Core F8, Grupo Core SH

Tabla 1: Cuando se conoce el modelo del vehículo

Modelo de vehículo Kenworth	Juego de reemplazo Bendix FLR-20
Kenworth T660	K109003
Kenworth T680	K111345
Kenworth T700	K111348
Kenworth T800	K108587

Modelo de vehículo Peterbilt	Juego de reemplazo Bendix FLR-20
Peterbilt 365	K108587
Peterbilt 367SFAA	
Peterbilt 384 (parachoques de plástico moldeado)	K111346
Peterbilt 384 (parachoques revestido de metal)	
Peterbilt 386 (parachoques de plástico moldeado)	K108586
Peterbilt 386 (parachoques revestido de metal)	K111346
Peterbilt 388	K108587
Peterbilt 389	
Peterbilt 579	K111345
Peterbilt 587	K111347

**Documento de referencia:**

Para obtener más información sobre el sensor de radar (incluido el procedimiento de alineación), consulte la hoja de datos de servicio de Bendix® Wingman® Advanced™ (sensor FLR-20): SD-61-4960. Este documento está disponible para su descarga desde la Biblioteca de Documentos de Bendix en bendix.com o puede solicitarlo desde el Centro de Mercadotecnia en línea.

**Tabla 2: Cuando se conoce el número de la pieza original del sensor de radar Bendix™ FLR-10™**

Número de la pieza Bendix™ FLR-10™	Modelo de vehículo	Juego de reemplazo Bendix™ FLR-20™
K046158	<i>Encuentre el modelo de vehículo y use la Tabla 1</i>	
K048620	Peterbilt® 587	K111347
K050057	<i>Encuentre el modelo de vehículo y use la Tabla 1</i>	
K050059	<i>Encuentre el modelo de vehículo y use la Tabla 1</i>	
K052401	Kenworth® T660	K109003
	Kenworth T700	K111348
K053126	Kenworth T660	K109003
	Kenworth T700	K111348
K053351	Peterbilt 386 (parachoques de plástico moldeado)	K108586
K053438	Peterbilt 386 (parachoques de plástico moldeado)	K108586
	Peterbilt 384 (parachoques de plástico moldeado), Peterbilt 384/386 (parachoques revestido de metal)	K111346
	Kenworth T800, Peterbilt 388, 389, 365, 367SFAA	K108587
K053778	Kenworth T800, Peterbilt 388, 389, 365, 367SFAA	K108587
K053784		
K055999, K056455	Peterbilt 384/386 (parachoques revestido de metal)	K111346
	Peterbilt 386 (parachoques de plástico moldeado)	K108586
K056476	Kenworth T800, Peterbilt 388, 389, 365, 367SFAA	K108587
K056481	<i>Encuentre el modelo de vehículo y use la Tabla 1</i>	
K056482, K056483	Peterbilt 384/386 (parachoques revestido de metal)	K111346
	Peterbilt 386 (parachoques de plástico moldeado)	K108586
K056487	Kenworth T660	K109003
	Kenworth T700	K111348
K056488	Kenworth T660	K109003
	Kenworth T700	K111348
K056699	Peterbilt 579	K111345
K056700	Kenworth T680	
K056701	Peterbilt 587	K111347
K056702	Peterbilt 579	K111345
K056703	Kenworth T680	
K057742	Peterbilt 587	K111347
K057743		
K057744	Peterbilt 579	K111345
K057745		
K057746	Kenworth T680	
K057747		
K057748	Kenworth T800, Peterbilt 388, 389, 365, 367SFAA	K108587
K057749		
K057782, K057817, K067388, K067884, K070393, K090770	<i>Encuentre el modelo de vehículo y use la Tabla 1</i>	

**Tabla 3: Cuando se conoce el número de la pieza PACCAR® para el reemplazo del sensor Bendix™ FLR-10™**

Bendix™ FLR-10™ PACCAR® Número de la pieza	Modelo de vehículo	Juego de reemplazo Bendix™ FLR-20™
N11-1465-002	Kenworth® T660	K109003
	Kenworth T700	K111348
N11-1465-003	Kenworth T660	K109003
	Kenworth T700	K111348
N28-1009-210	Kenworth T800, Peterbilt® 388, 389, 365, 367SFAA	K108587
N28-1009-310		
N-28-6003	Peterbilt 386 (parachoques de plástico moldeado)	K108586
N28-6004-001	Peterbilt 587	K111347
N28-6004-002	Peterbilt 579	K111345
N28-6004-003	Kenworth T680	K111345
N28-6004-004	Peterbilt 587	K111347
N28-6004-005	Peterbilt 579	K111345
N28-6004-006	Kenworth T680	K111345
N28-6007-001	Peterbilt 384 (parachoques de plástico moldeado), Peterbilt 384/386 (parachoques revestido de metal)	K111346
N28-6007-002	Peterbilt 384 (parachoques de plástico moldeado), Peterbilt 384/386 (parachoques revestido de metal)	K111346
Q21-1085-001	<i>Encuentre el modelo de vehículo y use la Tabla 1</i>	
Q21-1085-002		
Q21-1085-003		

### Herramientas de alineación

Wingman de® Bendix® Herramientas de alineación		Es necesaria una pinza de acero para el procedimiento de alineación del sensor de radar Bendix FLR-20
K096579		 K073087

Nota: Devuelva los sensores de radar Bendix FLR-10 para crédito Core.

### Intercambios Core

Debido a que el sensor de radar Bendix FLR-20 reemplaza a un sensor de radar FLR-10, cuando devuelva el radar FLR-10 para crédito Core es importante usar una etiqueta de mejora BW1829 naranja. Esto alertará a la planta de que el crédito básico es elegible para aplicar al grupo Core del sensor de radar Bendix FLR-20.

Etiqueta de mejora naranja (incluida)
 <b>UPGRADE TAG</b>
TO / MODEL / DEVICE _____
FROM / MODEL / DEVICE _____
CORE RETURN MEMO NUMBER _____
CUSTOMER CODE _____
CUSTOMER NAME _____
ADDRESS _____
CITY _____
STATE _____
ZIP _____
SIGNED _____
<small>BW1829 © 2014 Bendix Commercial Vehicle Systems LLC 0014 All rights reserved. Printed in U.S.A.</small>

Para obtener más información sobre el cambio que se especifica en este documento, comuníquese con su Gerente de Cuenta de Bendix o con una fábrica de Bendix al 1-800-AIR-BRAKE (1-800-247-2725).



Knowledge Dock™  
Please select media to browse.

Blog Video Blog Tech Tips Podcast

**Trucking moves fast. Move faster.**  
**Knowledge Dock™**  
• BLOGS • PODCASTS • VIDEOS • 24/7/365  
[knowledge-dock.com](http://knowledge-dock.com)



**Inicie sesión y aprenda de los mejores**

Capacitación en línea disponible en todo momento,  
24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año.  
Visite [brake-school.com](http://brake-school.com).

