

Numéro de pièce Mise à jour

N° de bulletin : PNU-268


Date d'entrée en vigueur : 29/10/20

Annulations : S. O.

Page : 1 sur 1

Objet : **Nouvelles pièces de rechange et trousse Bendix® – tracteur/remorque**

Dès à présent, Bendix fournit les pièces de rechange et les trousse de détection d'usure suivantes pour les freins à disque pneumatiques Bendix® ADB22X® et Bendix® ADB22X®- LT.



Description	Numéro de pièce	Capteur	Fil vers alimentation électrique	Plaque protectrice du fil	Goupille de fixation	Composants Bendix® Compris dans la trousse
Lot de plaquettes (par essieu), détection d'usure – Tracteur/Remorque	K196276	✓	–	✓	–	Lot de plaquettes d'origine BX276™
	K196283	✓	–	✓	–	Lot de plaquettes à grand rendement BX283™
Palpeur d'usure Conduite d'alimentation	K192257	–	✓	–	–	Conduite d'alimentation de 1,5 m, Palpeur noyé dans plaquette
	K192258	–	✓	–	–	Conduite d'alimentation de 1,0 m, Palpeur noyé dans plaquette
	K193988	–	✓	–	–	Conduite d'alimentation de 0,75 m, Palpeur noyé dans plaquette
Bloc de commande électronique (BCE) pour palpeur d'usure	K162789	–	–	–	–	BCE pour palpeur d'usure, débit en bauds de 250 kbs, palpeur noyé dans plaquette, avec Velcro
	K162791	–	–	–	–	BCE pour palpeur d'usure, débit en bauds de 500 kbs, palpeur noyé dans plaquette, avec Velcro

N. B. : Se référer au PNU-262 pour s'informer de la mise à jour des numéros de pièces des freins à disque pneumatiques Bendix ADB22X seulement, sans tenir compte des Bendix ADB22X-LT.

