

Actualización de número de pieza

Boletín nro: PNU-268


Fecha de entrada en vigor: 29 oct 2020

Cancelaciones: N/A

Página: 1 de 1

Asunto: Nuevas piezas de servicio y kits Bendix® - Tractor/remolque

Con efecto inmediato, Bendix proporcionará las siguientes piezas de servicio y kits de sensor de desgaste para los ensambles de freno de disco neumático ADB22X® de Bendix® y ADB22X®- LT de Bendix®.



Descripción	Número de la pieza	Sensor	Cable para suministro eléctrico	Placa de protección del cable	Pasador de montaje	Componentes Bendix® incluidos en el kit
Kit de pastillas de sensor de desgaste (conjunto de eje) - Tractor/remolque	K196276	✓	–	✓	–	Kit de pastillas de equipo original genuino BX276™
	K196283	✓	–	✓	–	Kit de pastillas de ciclo de trabajo alto BX283™
Sensor de desgaste Línea de suministro	K192257	–	✓	–	–	Línea de suministro de 1.5 metros, sensor de desgaste en pastilla
	K192258	–	✓	–	–	Línea de suministro de 1.0 metro, sensor de desgaste en pastilla
	K193988	–	✓	–	–	Línea de suministro de 0.75 metros, sensor de desgaste en pastilla
Unidad de control electrónico de sensor de desgaste (ECU)	K162789	–	–	–	–	ECU con sensor de desgaste, tasa de baudios de 250,000, sensor de desgaste en pastilla con velcro
	K162791	–	–	–	–	ECU con sensor de desgaste, tasa de baudios de 500,000, sensor de desgaste en pastilla con velcro

NOTA: para obtener información relacionada con la actualización del número de pieza únicamente para los ensambles de freno de disco neumático ADB22X de Bendix (sin incluir los ensambles de freno de disco neumático ADB22X-LT de Bendix), consulte PNU-262.

