

Numéro de pièce Mise à jour

N° de bulletin : PNU-262


Date d'entrée en vigueur : 29/10/20

Annulations : S. O.

Page : 1 sur 1

Objet : **Nouvelles pièces de rechange et troussees Bendix® – Tracteurs Kenworth®**

Dès à présent, Bendix® fournit les pièces de rechange et les troussees de détection d'usure suivantes pour les ensembles de freinage Bendix® ADB22X®. Cette mise à jour de numéros de pièces ne s'applique pas aux ensembles de freinage Bendix® ADB22X®-LT.



| Définition | Numéro de pièce | Capteur | Fil vers alimentation électrique | Plaque protectrice du fil | Goupille de fixation | Composants Bendix® Compris dans la trousse |
|--|-----------------|---------|----------------------------------|---------------------------|----------------------|---|
| Lot de plaquettes (par essieu), détection d'usure Modèle 1 | K162217 | ✓ | – | ✓ | ✓ | Jeu BX276™, utilisation normale |
| | K162218 | ✓ | – | ✓ | ✓ | Jeu BX276™, utilisation intensive |
| Palpeur d'usure Conduite d'alimentation | K163396 | – | ✓ | – | – | Conduite d'alimentation de 1,5 m, Palpeur noyé dans plaquette |
| BCE pour palpeur d'usure | K162789 | – | – | – | – | BCE pour palpeur d'usure, débit en bauds de 250 kbs Palpeur noyé dans plaquette, avec Velcro |
| | K162791 | – | – | – | – | BCE pour palpeur d'usure, débit en bauds de 500 kbs Palpeur noyé dans plaquette, avec Velcro |

N. B. : Se référer à PNU-268 pour s'informer de la mise à jour des numéros de pièces des ensembles de freinage Bendix ADB22X-LT.

