

Actualización de número de pieza

Boletín nro.: PNU-262


Fecha de entrada en vigencia: 29 oct 2020

Cancelaciones: N/A

Página: 1 de 1

Asunto: nuevas piezas de servicio y kits Bendix® - Tractores Kenworth®

Con efecto inmediato, Bendix® proporcionará las siguientes piezas de servicio y kits de sensor de desgaste para los ensambles de frenos ADB22X® de Bendix®. Esta actualización del número de las piezas no corresponde a los ensambles de frenos ADB22X®-LT de Bendix®.



Descripción	Número de la pieza	Sensor	Cable para suministro eléctrico	Placa de protección del cable	Pasador de montaje	Componentes Bendix® incluidos en el kit
Versión 1 del sensor de desgaste del kit de pastillas (conjunto de eje)	K162217	✓	–	✓	✓	Servicio estándar del kit BX276™
	K162218	✓	–	✓	✓	Servicio estándar del kit BX283™
Sensor de desgaste Línea de suministro	K163396	–	✓	–	–	Línea de suministro de 1.5 metros, sensor de desgaste en pastilla
ECU con sensor de desgaste	K162789	–	–	–	–	ECU con sensor de desgaste, tasa de baudios de 250,000, sensor de desgaste en pastilla con velcro
	K162791	–	–	–	–	ECU con sensor de desgaste, tasa de 500,000 baudios, sensor de desgaste en pastilla con velcro

NOTA: para obtener información relacionada con la actualización del número de pieza para los ensambles de frenos ADB22X-LT de Bendix, consulte el PNU-268.

