

Actualización de los números de piezas

Boletín N°: PNU-257S

Fecha de entrada en vigencia: 16 dic 2019

Cancelaciones: N/A

Página: 1 de 1

Asunto: **Sensor de velocidad de rueda WS-24™ de Bendix®**

Los sensores de velocidad de rueda WS-24™ de Bendix® fueron mejorados, lo cual resultó en nuevos números de piezas del mercado de repuestos (A/M). El siguiente cuadro muestra una referencia cruzada del Equipo Original (Original Equipment, OE) y los sensores de velocidad de rueda WS-24 A/M obsoletos con el correspondiente servicio de reemplazo que incluye un manguito de sujeción de acero inoxidable y grasa. Si necesita información adicional, comuníquese con su representante o con el equipo técnico de Bendix por el número 1-800-AIR-BRAKE (1-800-247-2725), opción 2.



WS-24™ de Bendix®
Sensor de velocidad de rueda - 90°



Sensor de velocidad de la rueda WS-24 - Recto

Sensor de velocidad de rueda WS-24™ de Bendix®				
Número/de Pieza OE	N.º de/pieza A/M Obsoleto	Nuevo número de pieza A/M (incluye manguito de sujeción de acero inoxidable y grasa)	Longitud del cable	Tipo
300084, K144020BX	801538	K181265	75.5" (1919 mm)	90°
300150, K144036BX	801541	K181266	63.7" (1619 mm)	
300151, K145016BX	801543	K181267	64.4" (1687 mm)	Recto
300087, K145043BX	801542	K181268	78.2" (1987 mm)	

Trucking moves fast. Move faster.
Knowledge Dock™
 • BLOGS • PODCASTS • VIDEOS • 24/7/365
knowledge-dock.com

Inicie sesión y aprenda de los mejores

Capacitación en línea disponible en todo momento,
 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año.
 Visite brake-school.com.

