

Actualización de los *números de pieza*

Nº de boletín: PNU-180

Fecha de entrada en vigencia: 1 de agosto de 2013

Cancela: ND

Página: 1 de 1

Tema: se anuncian nuevos números de pieza para la unidad de diagnóstico remoto (RDU) y unidad de diagnóstico remoto para remolque (TRDU) de Bendix®

Todos los demás números de piezas anteriores para estos dispositivos ahora son obsoletos. *A continuación se proporcionan los números de pieza de reemplazo.*

Números de piezas obsoletos	Descripción		Nuevos números de piezas para pedidos
Unidades de diagnóstico remoto (RDU) con el vehículo encendido			
801869	Unidad de diagnóstico remoto (RDU) con el vehículo encendido		K101596
802435	RDU con J1587 (6 clavijas) a cable adaptador de RDU	 (K101596)	K101598
802436	RDU con J1939 (9 clavijas) a cable adaptador de RDU	 (K101596)	K101599
Unidades de diagnóstico remoto para remolque (TRDU)			
802162	Unidad de diagnóstico remoto para remolque (TRDU)		K101597
5017434	TRDU con adaptador de 7 clavijas	 (K101597)	K101595

