

Numéro de pièce Mise à jour

N° de bulletin : PNU-180

Date d'entrée en vigueur : 1^{er} août 2013

Désactivations : SO

Page : 1 de 1

Objet : **Annnonce des nouveaux numéros de pièces de l'outil de télédiagnostic (RDU) Bendix® et de l'outil de télédiagnostic de remorque (TRDU)**

Tous les anciens numéros de pièces pour ces appareils sont maintenant obsolètes. *Veillez consulter le tableau ci-dessous pour connaître les nouveaux numéros de pièce.*

Numéros de pièces obsolètes	Description	Nouveaux numéros de pièces pour commander
Outils de télédiagnostic pour véhicule motorisé (RDU)		
801869	Outil de télédiagnostic pour véhicule motorisé (RDU) 	K101596
802435	RDU avec J1587 (6 broches) vers câble d'adaptateur RDU  (K101596)	K101598
802436	RDU avec J1939 (9 broches) vers câble d'adaptateur RDU  (K101596)	K101599
Outils de télédiagnostic pour remorque (TRDU)		
802162	Outil de télédiagnostic pour remorque (TRDU) 	K101597
5017434	TRDU avec adaptateur à 7 broches  (K101597)	K101595

