

Numéro de pièce Mise à jour

N° de bulletin : PNU-270

Date d'entrée en vigueur : 1/04/2021

Annulations : S. O.


Page : 1 sur 1

Objet : **Nouveau numéro de pièce de l'ensemble de plaquettes de frein à disque pneumatique Bendix® ADB22X®**

En vigueur immédiatement, Bendix Commercial Vehicle Systems LLC (Bendix) annonce la disponibilité d'un nouvel ensemble de plaquettes de frein à disque pneumatique de rechange. Cet ensemble, numéro de pièce Bendix K182236, contient quatre (4) plaquettes de rechange Bendix® (avec formulation de friction BA236™ de rechange) et un ensemble de quincaillerie d'origine comprenant deux (2) nouvelles barres de retenue. Cet ensemble de plaquettes maintiendra la garantie de cinq ans des freins Bendix. Les performances des plaquettes dépassent les exigences FMVSS121. Les plaquettes BA236 dépassent les exigences de distance d'arrêt réduite (RSD) et de maintien en pente de stationnement.

K182236 (BA236) remplace K182235 (BA235) à compter du 1er avril 2021.

Le K182236 est également conçu pour faire partie du couple de friction Bendix (plaquettes et rotor) à utiliser avec tous les rotors approuvés par Bendix afin d'optimiser la durée de vie de la plaquette et du rotor.



Trucking moves fast. Move faster.
Knowledge Dock™
• BLOGS • PODCASTS • VIDEOS • 24/7/365
knowledge-dock.com

The image shows a laptop screen displaying the Knowledge Dock interface. The screen features four circular icons: a pencil for 'Blog', a folder for 'Video Blog', a gear for 'Tech Tips', and a microphone for 'Podcast'. Below the screen, the text reads 'Trucking moves fast. Move faster. Knowledge Dock™' followed by '• BLOGS • PODCASTS • VIDEOS • 24/7/365' and the website 'knowledge-dock.com'. The Bendix logo is visible in the bottom right corner.

Search for Bendix products
quickly and easily at
B2Bendix.com,
our new e-commerce tool.

Connectez-vous et puisez à la meilleure source

Formation en ligne disponible à votre rythme – 24/7/365.

Visitez brake-school.com.